



2019 AZA. 13
NOV.

SARRERA	IRTEERA
543 E 6229	543 S

Aitor Gorospe

Delegado Prevención ELA Ertzaintza

12 de Noviembre del 2019

Alfonso Apellaniz
Responsable Servicio Prevención Ertzaintza

La Ertzaintexea de Vitoria Gasteiz recientemente ha cambiado la ubicación de Bunker, pasándolo de la planta 1ª al Sotano.

La nueva Ubicación en la que se ha instalado el Bunker, esta en el mismo habitáculo que el parking de vehículos de la Ertzaintexea.

El personal que tiene asignada la función de bunker permanece un tiempo superior a 2 horas por turno en los horarios de relevos, coincidiendo con las entradas y salidas de los vehículos oficiales del estacionamiento, es decir, están respirando todo el monóxido de carbono que despiden los vehículos.

Carece de calefacción y teniendo en cuenta que en las pasadas semanas se han dado temperaturas de 1º en esas dependencias y que todavía no ha llegado el Invierno, si no se soluciona este problema la situación puede ser insoportable.

Así mismo indicar el alto grado de humedad que hay en esas dependencias.

Por lo anteriormente señalado, **SOLICITO:**

- La realización de una inspección por parte del servicio de prevención al objeto de corregir la situación actual.

- La realización de una medición del monóxido de carbono en los tramos horarios en los que se realizan las labores de bunker,
- La realización de las modificaciones estructurales necesarias para que el monóxido de carbono que despiden los vehículos no afecten a los y las ertzainas que realizan la labor de bunker.
- La instalación de los elementos necesarios para evitar el frío y la humedad existentes en el Bunker.

Atentamente,



Fdo: Aitor Gorospe
Delegado de prevención del sindicato ELA