



SEGURTASUN SAILA  
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza  
Kudeaketa Ekonomikoaren eta  
Baliabide Orokorren Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  
Viceconsejería de Administración y Servicios  
Dirección de Gestión Económica y  
Recursos Generales

**ELA ERTZAINITZA**  
**Consulado 8 Bajo**  
**20011-DONOSTIA**  
**ATT: PEDRO RODRIGO MARTIN**  
**DELEGADO ELA-ERTZAINITZA**

En relación a su escrito de fecha 4 de julio de 2018 referente a la problemática relativa al ascensor instalado en la Ertzainetxea de Donostia, el Jefe de Área de Instalaciones y Seguridad José Maria Unda, informa que durante el mes de junio el ascensor ha sufrido averías repetitivas debidas a su electrónica, se han atendido todos los avisos de avería y se ha solucionado el problema con la sustitución de una tarjeta electrónica.

Por otra parte, ya se ha realizado la inspección técnica reglamentaria y colocado la etiqueta oficial.

Además, para aumentar la calidad del funcionamiento de este ascensor, se han mejorado las poleas y la suspensión, y en este tercer trimestre del año se sustituirá la puerta.

Por todo ello, le confirmo que se están adoptando medidas respecto al ascensor de la Comisaría de Donostia para aumentar su fiabilidad.

En Erandio, a 25 de julio de 2018

  
EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO  
SEGURTASUN SAILA  
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza  
Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza  
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  
Viceconsejería de Administración y Servicios

Fdo. M.GUADALUPE CAMINO GARCIA  
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONOMICA  
Y RECURSOS GENERALES

EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO  
SEGURTASUN SAILA  
Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren Zuzendaritza  
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  
Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales

25 JUL 2018

SARRERA	IRTEERA
400E	400S 1800890