



AITOR GOROSPE PEREZ



DELEGADO PREVENCIÓN ELA Ertzaintza
SEGURITASUN SAIA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Giza Baliabideen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Viceconsejería de Administración y Servicios
Dirección de Recursos Humanos

29 de Abril de 2019

2019 API. 29
ABR. 29

Alfonso Apellaniz González
Jefe de División de Prevención y Salud Laboral

SARRERA	IRTEERA
Zkia. 67651900432	Zkia.

SITUACION DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN UNIFORMADA DE LA ERTZAINETXEA DE GETXO

La oficina se encuentra en una terraza cubierta de la primera planta del edificio con unas dimensiones aproximadas de 5 metros de largo por 3 metros de ancho (15 m2). Esta terraza consta de grandes ventanales y tejado de madera.

La oficina está dividida en 4 puestos de trabajo con 4 mesas, ordenadores, impresora y demás mobiliario.

La iluminación consta de 6 lámparas fluorescentes y una máquina de aire acondicionado.

Los problemas que se han detectado son los siguientes:

El primero de ellos es la falta de espacio en la oficina para los 4 puestos de trabajo. En aproximadamente 15 m2 hay 4 mesas de trabajo con sus respectivas sillas y mobiliario. No hay sitio ni siquiera para tomar una comparecencia a una patrulla.

El segundo es que la oficina tiene grandes ventanales y el tejado es de madera por lo que en cuanto pega un poco el sol, la temperatura se eleva alarmantemente, además del propio calor de los ordenadores y la gente. El aire acondicionado que tiene la oficina esta averiado y según los operarios de mantenimiento no se va a reparar debido a que cuesta mucho dinero. En su lugar se ha dotado a la oficina de un aire acondicionado portátil el cual no tiene hecha ni la salida del aire caliente ni la del desagüe. Las ventanas apenas se pueden abrir (como mucho en posición oscilobatiente) ya que abiertas invaden la zona de trabajo de los ertzainas.

El tercero es el estado de las sillas. Son puestos que se están utilizando las 24 horas del día 365 días al año. Las sillas que se tienen son antiguas de más de 10 años, deformadas por el uso y totalmente sucias. El estado de las sillas está repercutiendo directamente en la salud postural de los ertzainas que las tienen que utilizar, creando lumbalgias y diversos problemas de espalda y cuello.



Por todo lo mencionado anteriormente, se observa una situación de riesgo alto para la salud de las personas que trabajan en esta oficina pudiendo incumplir las normas de ergonomía y salud laboral.

Atentamente,

Fdo Aitor Gorospe Pérez