

JOSE LUIS ALKAIN AROZENA

Delegado Prevención ELA Ertzaintza

1 de marzo de 2016

Alfonso Apellaniz
Responsable Servicio Prevención Ertzaintza

Por la presente le informo del problema de filtrado de agua existente en el vestuario de hombres de la ertzaintetxea de Donostia, que si bien se trata de un problema antiguo, no por ello no ha de solucionarse.

Como puede observarse en las imágenes adjuntas, el personal se ve obligado a depositar cartones en el suelo de manera continuada para que absorba el agua de lluvia que se filtra desde la calle.



Así como en la planta inmediata superior se pudo solventar un problema similar, solicitamos se actúe para solucionar este.

Atentamente,

Jose Luis Alkain Arozena



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
SEGURITASUN SAIA
Giza Baitabideen Zuzendaritza
Humaniko Ertzaintza
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Recursos Humanos
Comisaría de Hernani

01 MAR 2016

SARRERA	IRTEERA
581E 1243	581S